WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

B23C 3/18

A1

- (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 95/09062
- (43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

6. April 1995 (06.04.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP94/03112

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. September 1994 (16.09.94) (81) Bestimmungsstaaten: CN, CZ, JP, KR, PL, RU, UA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT. SE).

(30) Prioritätsdaten:

93115743.2 29. September 1993 (29.09.93) EP (34) Länder für die die regionale oder internationale Anmeldung eingereicht worden ist:

DE usw.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DAVID, Rolf [DE/DE]; Kleiststrasse 6, D-45452 Mülheim (DE). KINZEL, Berthold [DE/DE]; Salamanderweg 7, D-45472 Mülheim (DE).

Veröffentlicht


Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: PROCESS FOR MILLING A TURBINE BLADE SECTION EXTENDING ALONG A MAIN AXIS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM FRÄSEN EINES ENTLANG EINER HAUPTACHSE GESTRECKTEN TURBINEN-

(57) Abstract

A process is disclosed for milling out of a workpiece a turbine blade section (2) that extends along a main axis (1) and has a convex suction side (3) and a concave compression side (4). The suction side (3) is cut by means of a milling cutter (7) that rotates around an axis of rotation (6). The milling cutter (8) has a circular ring-shaped plane front face (8) defined by a rotary arrangement with at least one cutting edge (9). The milling cutter (7) and the workpiece (5) are moved against each other perpendicularly to the main axis. The cutting edge (9) lies in the front face



(8) and the front face (8) is tangentially oriented to the suction side (3) to be cut and touches said suction side at a contact line (10) that forms an acute angle with the main axis (1). The compression side (4) is cut by means of a milling cutter (15) that rotates around an axis of rotation (16) that cuts at an acute angle a plane (17) perpendicular to the main axis (1). The workpiece (5) and the milling cutter (15) are moved against each other at an acute angle to the main axis (1).

BEST AVAILABLE COPY

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fräsen eines entlang einer Hauptachse (1) gestreckten Turbinenschaufelprofils (2) mit einer konvexen Saugseite (3) und einer konkaven Druckseite (4) aus einem Werkstück (5). Die Saugseite (3) wird mittels eines um eine zugehörige Drehachse (6) rotierenden zugehörigen Fräsers (7) gefräst, welcher Fräser (8) eine kreisringförmige, ebene Stirnfläche (8) hat, die definiert ist durch eine rotierende Anordnung mit zumindest einer Schneidkante (9), wobei der Fräser (7) und das Werkstück (5) etwa senkrecht zur Hauptachse gegeneinander bewegt werden und wobei die Schneidkante (9) in der Stirnfläche (8) liegt sowie die Stirnfläche (8) tangential zu der zu fräsenden Saugseite (3) ausgerichtet ist und diese an einer in spitzem Winkel zu der Hauptachse (1) ausgerichteten Kontaktlinie (10) berührt. Die Druckseite (4) wird gefräst mittels eines zugehörigen Fräsers (15), der um eine zugehörige Drehachse (16) rotiert, welche eine Ebene (17) senkrecht zur Hautpachse (1) in einem spitzen Winkel schneidet, wobei das Werkstück (5) und der Fräser (15) in spitzem Winkel zu der Hauptachse (1) relativ zueinander bewegt werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT Österreich AU Australien BB Barbados BE Belgien BF Burkina Faso BG Bulgarien BJ Benin BR Brasilien BY Belarus CA Kanada CF Zentrale Afrikanische Republik CG Kongo CH Schweiz CI Côte d'Ivoire CM Kamerun CN China CS Tschechoslowakei CZ Tschechische Republik DE Deutschland DK Dänemark ES Spanien FI Finnland FR Frankreich	GA GB GE GN GR HU IE IT JP KE KG KP KR LU LV MC MD MG MIL MN	Gabon Vereinigtes Königreich Georgien Guinea Griechenland Ungarn Irland Italien Japan Kenya Kirgisistan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Kasachstan Liechtenstein Sri Lanka Luxemburg Lettland Monaco Republik Moldau Madagaskar Mali Mongolei	MR MW NE NL NO NZ PL PT RO RU SD SE SI SK SN TD TG TI UA US UZ VN	Mairetanien Malawi Niger Niederlande Norwegen Neuseeland Polen Portugal Rumänien Russische Föderation Sudan Schweden Slowenien Slowenien Slowenien Slowakei Senegal Tschad Togo Tadschikistan Trinidad und Tobago Ukraine Vereinigte Staaten von Amerika Usbekistan Vietnam
--	---	--	---	---

Beschreibung

Verfahren zum Fräsen eines entlang einer Hauptachse gestreckten Turbinenschaufelprofils

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fräsen eines entlang einer Hauptachse gestreckten Turbinenschaufelprofils mit einer konvexen Saugseite und einer konkaven Druckseite aus einem Werkstück.

10

15

20

25

Die Erfindung bezieht sich damit insbesondere auf das Fräsen von Turbinenschaufelprofilen für sogenannte Trommelschaufeln, die Turbinenschaufelprofile aufweisen, welche entlang einer Hauptachse unveränderlich und außerdem nicht verwunden sind, und welche vielfach in <u>Dampfturbinen Einsatz</u> finden. Außer den eigentlichen Turbinenschaufelprofilen haben solche Trommelschaufeln üblicherweise Fußteile, an denen sie zu befestigen sind, und Kopfteile, die gewisse Dichtungsfunktionen sowie Dampfungsfunktionen erfüllen. Trommelschaufeln sind in vielfältigen Ausgestaltungen bekannt. Hergestellt werden Trommelschaufeln vielfach durch Frasen aus einfach geformten Werkstücken, sogenannten Rohlingen. Ein Rohling hat dabei eine einfache Gestalt und wird beispielsweise aus einem großen Barren ausgesägt; er ist üblicherweise ein Prisma, das entlang der Hauptachse der herzustellenden Trommelschaufel gerade ist und senkrecht zu der Hauptachse einen rechteckigen oder parallelogrammförmigen Querschnitt hat.

Eine Verallgemeinerung des entlang einer Achse geraden, d.h.
insbesondere unverwundenen, Turbinenschaufelprofils für eine
Trommelschaufel geht hervor aus den Dokumenten GB-PS 625 771,
GB-PS 635 775 und GB-PS 703 796. Ein darin spezifiziertes
verallgemeinertes Turbinenschaufelprofil ist dadurch ausgezeichnet, daß es gegeben ist durch eine Schar gerader Linien,
die in ihrer Gesamtheit die dem Turbinenschaufelprofil entsprechende Fläche bilden. Ein entlang einer Achse gerades
Turbinenschaufelprofil, wie es in einer Trommelschaufel vor-

kommt, ist ein einfaches Beispiel für ein derartiges verallgemeinertes Turbinenschaufelprofil, wobei die geraden Linien, die das gerade Turbinenschaufelprofil bilden, samtlich parallel zur Achse sind. Hinzu kommen aber auch kompliziertere Profile, insbesondere Profile mit in Ebenen senkrecht zur Achse liegenden Querschnitten, die sich entlang der Achse linear verändern, und auch verwundene Profile. Die Entstehung solcher verwundenen Profile ergibt sich aus folgendem einfachen Modell: Ein entlang einer Achse gerades oder sich linear verånderndes, unverwundenes Profil werde dargestellt mit ei-10 nem Bündel von Stäbchen, wie sie zu dem bekannten Spiel "Mikado" verwendet werden. Dieses Bündel, das an einer ersten Seite auf einer Unterlage abgestellt und an einer zweiten Seite von einer Handfläche der modellierenden Person auf die 15 Unterlage gedrückt sei, kann durch Verdrehen und/oder Verschieben der Handfläche auf vielerlei Art verformt und verdreht werden, ohne daß einzelne Stäbchen verbogen werden und wobei die Gesamtheit der Stäbchen immer noch eine einheitliche und, bei hinreichend großer Anzahl von Stäbchen, geschlossen erscheinende Fläche bilden. Jede der auf diese 20 Weise erzeugbaren Flächen ist ein Beispiel für eine Fläche, die aus einer Schar gerader Linien oder, wie es in den erwähnten Dokumenten ausgedrückt ist, koinzidenter Linien besteht. Es sei bemerkt, daß praktisch jedes Turbinenschaufelprofil lokal, d.h. jeweils in einer hinreichend kleinen Umge-25 bung jedes Punktes, approximierbar ist mit einer Fläche, die aus einer Schar gerader Linien besteht und insbesondere eben ist. Zu Turbinenschaufelprofilen oder Teilen von Turbinenschaufelprofilen, die jeweils aus einer Schar gerader Linien gebildet und entlang einer Achse gestreckt sind, kann gene-30 rell festgestellt werden, daß die Linien jeweils in spitzem Winkel zu der Achse ausgerichtet sind; dies begründet sich nicht zuletzt daraus, wie solche Turbinenschaufelprofile aus geraden Turbinenschaufelprofilen entstehen und auch daraus, 35 daß die Turbinenschaufelprofile in Querschnitten etwa senkrecht zu der Achse stets deutlicher als in Längsschnitten parallel zur Achse gekrümmt sein müssen.

Ein Verfahren zum Fräsen eines entlang einer Hauptachse gestreckten Turbinenschaufelprofils mit einer konvexen Saugseite und einer konkaven Druckseite geht aus der Patentschrift DE 25 44 612 C3 hervor. Danach wird das Turbinenschaufelprofil gefräst, indem ein Fräser rund oder schrauben-5 förmig um die Hauptachse herum um das Werkstück geführt wird und mit einer Stirnfläche, die definiert ist durch eine rotierende Anordnung von Schneidkanten, welche an jedem Punkt der Oberfläche des herzustellenden Turbinenschaufelprofils jeweils einen spitzen Winkel mit einer bezüglich des Turbi-10 nenschaufelprofils tangentialen Ebene bildet. Dabei werden die Druckseite und die Saugseite mit einem einzigen Fräser hergestellt. Bedingt durch die raumliche Orientierung des Frāsers bezüglich des herzustellenden Turbinenschaufelprofils ergibt sich auf dem gefrästen Werkstück eine Oberfläche, die 15 eine Rillenstruktur aufweist und zum Erhalt des Turbinenschaufelprofils daher aufwendiger Bearbeitung bedarf. Daher wird der angegebene Vorteil des Verfahrens, bei dem lediglich ein einziger Fräser zur Herstellung des Turbinenschaufelprofils nōtig sein soll, in erheblichem Maße relativiert, da zu-20 mindest eine weitere formgebende spanende Bearbeitung des gefrästen Werkstücks erforderlich ist.

Ein allgemeiner Überblick über die bekannten Verfahren zum Frāsen sowie hierfür geeignete Werkzeugmaschinen, freilich 25 ohne jeden Hinweis auf das Fräsen von Turbinenschaufelprofilen mit den dabei maßgeblichen speziellen Problemen, geht hervor aus dem "Handbuch der Fertigungstechnik", herausgegeben von G. Spur und T. Stöferle, Carl Hanser Verlag, München und Wien, 1979, Band 3/1, Kapitel 7. Aus dem Abschnitt 7.2.1, 30 Seite 437, nebst bildlichen Darstellungen auf Seite 438, geht ein Verfahren zum Fräsen einer kreiszylindrischen Fläche hervor, mit dem die gewünschte Fläche unmittelbar, insbesondere ohne makroskopische Rillenstruktur, erhalten wird. Das er-35 wähnte Kapitel enthält auch Übersichten über den grundsätzlichen Aufbau eines Fräsers, siehe hierzu insbesondere Ab-

10

15

20

25

30

35

schnitt 7.6, Seite 463 ff., sowie Hinweise zum grundsätzlichen Aufbau von Fräsmaschinen.

In Ansehung der Nachteile, die den bekannten Verfahren zum Herstellen eines Turbinenschaufelprofils mit einer konvexen Saugseite und einer konkaven Druckseite durch Fräsen anhaften, ist es die Aufgabe der Erfindung, entsprechende Verfahren anzugeben, welche zumindest die Druckseite oder die Saugseite der Turbinenschaufel mit einer Oberfläche liefern, die zumindest keiner weiteren formgebenden Bearbeitung mehr bedarf.

Im Hinblick auf die Herstellung der Saugseite wird zur Lösung dieser Aufgabe ein Verfahren zum Fräsen eines entlang einer Hauptachse gestreckten Turbinenschaufelprofils mit einer konvexen Saugseite und einer konkaven Druckseite aus einem Werkstück angegeben, wobei die Saugseite mittels eines um eine zugehörige Drehachse rotierenden zugehörigen Fräsers gefräst wird, welcher Fräser eine kreisringförmige, ebene Stirnfläche hat, die definiert ist durch eine rotierende Anordnung mit zumindest einer Schneidkante, wobei der Fräser und das Werkstück etwa senkrecht zur Hauptachse gegeneinander bewegt werden, und wobei die Schneidkante in der Stirnfläche liegt sowie die Stirnfläche tangential zu der zu fräsenden Saugseite ausgerichtet ist und die Saugseite an einer in spitzem Winkel zu der Hauptachse ausgerichteten Kontaktlinie berührt.

Dementsprechend wird in Abkehr von dem aus der obengenannten Patentschrift hervorgehenden Verfahren der eine in der Stirnfläche liegende Schneidkante habende Fräser so ausgerichtet, daß seine Stirnfläche auf der Kontaktlinie etwa tangential zu der Saugseite ausgerichtet ist. Damit erfolgt das Fräsen nicht mehr überwiegend mit der Stirnfläche, sondern mit Seitenflächen des Fräsers; allerdings wird erreicht, daß die Fräsbahn, die der Fräser auf dem Werkstück bildet, einen in der Tat glatten Bereich aufweist. Das Entstehen einer Rillenstruktur, wie sie bei den bisherigen Verfahren unvermeidlich

war, wird somit vermieden und im wesentlichen unmittelbar die gewünschte Oberfläche an der Saugseite erhalten. Nachbearbeitungen, sofern sie überhaupt erforderlich sind, können auf Maßnahmen zum Glätten der Oberfläche durch Schleifen oder Läppen beschränkt werden. Formgebende Nachbearbeitungen sind nicht mehr unbedingt erforderlich.

Die erfindungsgemäße Ausrichtung des Fräsers bedeutet, daß die Kontaktlinie, auf der der Fräser die Saugseite berührt,

einer geraden Linie aus der Schar entspricht, die das gewünschte Turbinenschaufelprofil im Bereich der Stelle, an der der Fräser es berührt, approximiert. Diese Approximation ist perfekt, wenn das herzustellende Turbinenschaufelprofil tatsächlich aus einer Schar gerader Linien gebildet ist; sie bleibt immer noch besonders günstig, wenn dies nicht der Fall und die Approximation dementsprechend nur unvollkommen ist, da die Abweichungen von der vorgegebenen Form des Turbinenschaufelprofils, die das Verfahren dann verursacht, besonders klein gehalten werden.

20

Zum Erzielen eines besonders breiten glatten Bereichs in der von dem Fräser auf dem Werkstück erzeugten Fräsbahn ist es vorteilhaft, den Fraser so zu positionieren, daß die Kontaktlinie eine vollständig innerhalb der Stirnfläche liegende, zwei Punkte eines äußeren Randes der Stirnfläche miteinander 25 verbindende Sehne ist. Der glatte Bereich der Frasbahn, der durch diese Kontaktlinie definiert ist, wird auf diese Weise besonders groß. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Kontaktlinie etwa tangential zu einem inneren Rand der Stirnfläche verläuft, das heißt wenn sie den inneren Rand der Stirn-30 fläche nahezu erreicht. Der äußere Rand der Stirnfläche ist bestimmt durch die von der Drehachse des Fräsers abgewandten Enden der Schneidkanten; der innere Rand der Stirnfläche ergibt sich aus den der Drehachse zugewandten Enden der Schneidkanten. Dementsprechend hängt die Art und Weise der 35 Anordnung des Fräsers zum Fräsen der Saugseite wesentlich ab

von der Geometrie des verwendeten Frasers. Auf die Anzahl der

COLUMN TO SERVE TO SE

Schneidkanten, die der Fräser auf der Stirnfläche hat, kommt es dabei nur unwesentlich an; die Auswahl des Fräsers kann unter Berücksichtigung der vorstehenden Bemerkungen im Rahmen des fachmännischen Ermessens erfolgen.

5

10

Viele <u>Turbinenschaufelprofile</u> weisen zwischen der eigentlichen <u>Saugseite</u> und der eigentlichen <u>Druckseite Übergangszonen</u>, insbesondere im <u>vorderen</u> und im hinteren Bereich, auf, welche ihrerseits <u>konvex</u> sind. Günstigerweise werden diese <u>Übergangszonen</u> zusammen mit der Saugseite im Rahmen des vorstehend beschriebenen Verfahrens gefräst.

Besonders vorteilhaft ist das Verfahren für die Herstellung eines Turbinenschaufelprofils, bei dem die Saugseite aus ei-15 ner Schar gerader Linien gebildet ist, deren jede in spitzem Winkel zur Hauptachse ausgerichtet ist, und bei dem die Kontaktlinie stets auf einer dieser geraden Linien liegt. Beim Fråsen des Turbinenschaufelprofils muß die Stirnfläche des Frasers auf der Kontaktlinie möglichst gut übereinstimmen mit 20 dem Turbinenschaufelprofil; dies wird bei einem aus einer Schar gerader Linien gebildeten Turbinenschaufelprofil in besonders vorteilhafter Weise dadurch realisiert, daß die Kontaktlinie stets auf einer dieser geraden Linien liegt. Da das Turbinenschaufelprofil auf der herzustellenden Saugseite kon-25 vex ist, bedeutet dies, daß die Stirnfläche einwandfrei tangential zu der herzustellenden Saugseite ausgerichtet ist. Das Verbleiben wesentlicher Überstände wird damit besonders gering gehalten.

30 Besonders eignet sich das Verfahren zur Herstellung der Saugseite einer Trommelschaufel, bei der alle geraden Linien parallel zur Hauptachse ausgerichtet sind. Dabei werden nämlich Überstände ganz vermieden, eine eventuelle Nachbearbeitung braucht lediglich noch die Verringerung der Oberflächenrauhigkeit zum Ziel zu haben.

Im Hinblick auf die Herstellung der Druckseite des Turbinenschaufelprofils wird zur Lösung der Aufgabe ein Verfahren zum
Fräsen eines entlang einer Hauptachse gestreckten Turbinenschaufelprofils mit einer konvexen Saugseite und einer konkaven Druckseite aus einem Werkstück angegeben, wobei die
Druckseite gefräst wird mittels eines zugehörigen Fräsers,
der um eine zugehörige Drehachse rotiert, welche eine Ebene
senkrecht zur Hauptachse in einem spitzen Winkel schneidet,
wobei das Werkstück und der Fräser in spitzem Winkel zu der
Hauptachse relativ zueinander bewegt werden.

Das Verfahren zum Fräsen der Druckseite beruht darauf, daß die Drehachse des eingesetzten Frasers derart zu dem herzustellenden Turbinenschaufelprofil geneigt ist, daß eine Frāsbahn mit elliptischem Querschnitt erzeugt wird. Die konkave 15 Druckseite kann damit auf alle Fälle in sehr guter Näherung gefräst werden, so daß in Anbetracht der Tatsache, daß das Verbleiben gewisser Überstände unvermeidlich ist, formgebende Nachbearbeitungen nur in geringem Umfang erforderlich sind. Ein weiterer Vorteil gegenüber bekannten Fräsverfahren für 20 die Druckseite, insbesondere Walzenfräsverfahren, liegt darin, daß ein Fräser verwendet werden kann, der entlang der Drehachse relativ kurz ist und somit in geringem Abstand zu der herzustellenden Druckseite eingespannt und gelagert werden kann; derart ergibt sich eine relativ starre und kaum zu 25 Schwingungen neigende Anordnung, die eine hohe Qualität der Oberfläche der Druckseite, wie sie im Rahmen des Verfahrens erreicht werden kann, sichert.

Das Verfahren zum Fräsen der Druckseite ist auch in besonderer Weise geeignet zur Kombination mit dem weiter oben beschriebenen Verfahren zum Fräsen der Saugseite; im Rahmen dieser Kombination ist es nämlich möglich, das Turbinenschaufelprofil im Rahmen einer einzigen Aufspannung des Werkstücks vollständig zu fräsen. Erforderlich ist zwar ein Antrieb für den Fräser bzw. die Fräser, falls für die Saugseite und die Druckseite verschiedene Fräser zum Einsatz kommen, der

15

20

25

30

35

schwenkbar ist, was allerdings mit üblichen Fräsmaschinen problemlos möglich ist. Immerhin erlaubt die Bereitstellung einer Fräsmaschine, die solches erlaubt, den Verzicht auf eine weitere Maschine zur formgebenden Bearbeitung eines mit nennenswerten Überständen gefrästen Turbinenschaufelprofils, was wirtschaftlich besonders günstig sein kann.

Vorteilhafterweise wird zum Fräsen der Druckseite ein Fräser eingesetzt, welcher einen Radius hat, der kleiner ist als ein minimaler Krümmungsradius der Druckseite. Da zum Fräsen der Druckseite der Fräser mit einer geneigten Drehachse aufgesetzt wird, bildet er eine Fräsbahn mit elliptischem Querschnitt, die bereichsweise größere Krümmungsradien aufweist als der Fräser. Derart ist es möglich, die Gestalt der Druckseite anzunähern mit einander teilweise überlappenden elliptischen Fräsbahnen und somit die Überstände klein zu halten.

Mit besonderem Vorteil wird mit dem Fräser auf der Druckseite eine Fräsbahn erzeugt, welche die Druckseite auf einer Kontaktlinie berührt und welche auf der Kontaktlinie einen Krümmungsradius hat, der im wesentlichen gleich dem Krümmungsradius der Druckseite auf der Kontaktlinie ist. Auf diese Weise stimmen die das Profil bzw. die Fräsbahn beschreibenden Kurven nicht nur bezüglich des Ortes, sondern auch bezüglich der ersten Ableitung und bezüglich der zweiten Ableitung miteinander überein; derart wird eine besonders gute Annäherung an die herzustellende Druckseite erreicht.

Unbeschadet anderweitiger Ausbildung des Verfahrens wird die gesamte Druckseite vorteilhafterweise gefräst, indem mit dem Fräser mehrere Fräsbahnen erzeugt werden, welche einander teilweise überlappen. Insbesondere im Rahmen der vorstehenden Ausgestaltung sind dabei keineswegs besonders viele Fräsbahnen erforderlich, sondern es genügt eine Anzahl von höchstens vier. Dies gilt insbesondere für den Fall, daß die Druckseite einen im wesentlichen gleichbleibenden Krümmungsradius hat, beispielsweise im wesentlichen kreiszylindrisch ist.

Auch das Verfahren zum Fräsen der Druckseite ist besonders geeignet zum Fräsen eines Turbinenschaufelprofils, dessen Druckseite aus einer Schar gerader Linien gebildet ist, deren jede in spitzem Winkel zu der Hauptachse ausgerichtet ist, und wobei der Fräser stets entlang einer der geraden Linien bewegt wird. Der dabei erreichte Vorteil entspricht dem Vorteil, der bei dem oben beschriebenen Fräsen der Saugseite eines aus einer Schar gerader Linien gebildeten Turbinenschaufelprofils erreicht wird. Es wird nämlich erreicht, daß die Fräsbahn entlang der Kontaktlinie mit dem herzustellenden Turbinenschaufelprofil vollständig übereinstimmt, was zur Vermeidung größerer Überstände von besonderer Bedeutung ist.

Auch das Verfahren dum Fräsen einer Druckseite wird mit besonderem Vorteil angewandt zum Fräsen einer aus einer Schar 1.5 gerader Linien gebildeten Druckseite, wobei alle geraden Linien parallel zur Hauptachse ausgerichtet sind, so daß die Druckseite entlang der Hauptachse gerade ist. Der besondere Vorteil dabei liegt darin, daß eine Übereinstimmung der Fräsbahn mit der Druckseite nicht nur dadurch gegeben ist, daß 20 die Kontaktlinie jeder Frasbahn auf der herzustellenden Druckseite liegt, sondern daß auch die Krümmung der Fräsbahn entlang jeder dieser Kontaktlinien mit der Krümmung der herzustellenden Druckseite übereinstimmt. Die anfallenden Überstände sind daher besonders gering, und das Verfahren ist be-25 sonders wirtschaftlich, dies nicht nur für sich allein betrachtet, sondern auch im Hinblick auf die selbstverständlich nach wie vor notwendige Nachbearbeitung.

Zur Herstellung eines geraden Turbinenschaufelprofils sei nachgetragen, daß sich sowohl beim Fräsen der Saugseite als auch beim Fräsen der Druckseite eine Vereinfachung dadurch ergibt, daß es kein Verkippen des Werkstücks, aus dem das Turbinenschaufelprofil herausgearbeitet werden soll, relativ zu der Hauptachse geben muß. Es sind nur Rotationen des Fräsers relativ zum Werkstück um die Hauptachse erforderlich;

Relativbewegungen zwischen dem Werkstück und dem Fräser senkrecht zur Hauptachse müssen nur Translationen sein.

- Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnung näher erläutert. Zur Herausstellung gewisser Merkmale ist die Zeichnung teilweise schematisch und/oder verzerrt ausgeführt. Im einzelnen zeigen:
- Figur 1 einen Querschnitt durch einen Rohling senkrecht zur 10 Hauptachse nebst Darstellung, wie ein Fräser zum Fräsen der Saugseite anzusetzen ist;
 - Figur 2 und Figur 3 den Frāsvorgang beim Frāsen der Saugseite zu verschiedenen Zeitpunkten;
- Figur 4 eine Ansicht eines fertigen Turbinenschaufelprofils;
 Figur 5 einen Querschnitt durch dasselbe Profil;
- 20 Figur 6 eine Skizze zur Verdeutlichung bestimmter Merkmale beim Fräsen der Saugseite;
 - Figur 7 eine andere Ansicht der Konfiguration gemäß Figur 6;
- 25 Figur 8 eine Ansicht einer Turbinenschaufel mit Fräser, der positioniert ist zum Fräsen der Druckseite;
 - Figur 9 einen Querschnitt durch die Anordnung gemäß Figur 8; und
- Figur 10 eine Skizze zur Darstellung, wie die Druckseite mit mehreren Fräsbahnen zu fräsen ist.
- Die Figuren 1, 2 und 3 zeigen verschiedene Stadien beim Frāsen der Saugseite 3 eines geraden <u>Turbinenschaufelprofils 2</u>,
 wobei das <u>Turbinenschaufelprofil 2</u> um die (als Kreuz dargestellte) Hauptachse 1 gedreht und relativ zu dem Frāser 7 be-

wegt wird. Das eigentliche und letztlich herzustellende Turbinenschaufelprofil 2 ist umgeben von einem gewissen Überstand, der zusammen mit dem Turbinenschaufelprofil 2 das Werkstück 5 bildet. Der Überstand ist der Einfachheit halber dargestellt als Schicht konstanter Dicke; auf seine Form kommt es für die Durchführung des Verfahrens allerdings allenfalls untergeordnet an. Das Turbinenschaufelprofil 2 hat eine konvexe Saugseite 3 und eine dieser gegenüberliegende konkave Druckseite 4; die Benennung von Saugseite 3 und Druckseite 4 erklärt sich aus der Tatsache, daß sich beim Be-10 trieb an dem Turbinenschaufelprofil 2 zwischen der Saugseite 3 und der Druckseite 4 ein Druckgefälle ausbildet, wobei der höhere Druck auf der <u>Druckseite 4</u> liegt. Zwischen der <u>Saug-</u> seite 3 und der Druckseite 4 liegen Übergangszonen 13 und 14, wobei die Übergangszone 13 ein Schaufelvorderteil, welches im Betrieb von einem Arbeitsmittel angeströmt wird, und die Übergangszone 14 ein Schaufelhinterteil, von dem im Betrieb das Arbeitsmittel abströmt, ist. Diese Übergangszonen 13 und 14 sind im allgemeinen konvex und werden daher vorzugsweise 20 zusammen mit der Saugseite 3 gefräst. Dieses Fräsen erfolgt, indem ein zum Fräsen der Saugseite 3 ausgewählter und damit zugehöriger Fräser 7, der um eine zugehörige Drehachse 6 rotiert, über die Übergangszonen 13 und 14 und die Saugseite 3 geführt wird. Der Fräser hat sowohl auf der dem Turbinenschaufelprofil 2 zugewandten Stirnfläche 8 als auch auf mehr 25 oder weniger senkrecht zu der Stirnfläche 8 orientierten Seitenflächen Schneidkanten 9, welche Material von dem Werkstück 5 abtragen und somit die Saugseite 3 an dem Werkstück 5 freilegen. Einzelheiten, wie der Fräser 7 auf das Werkstück 5 aufzusetzen ist, sind bereits allgemein erläutert worden und 30 werden anhand anderer Figuren nochmals detailliert wiederholt. Gemäß den Figuren 1 bis 3 wird der Fräser 7 angesetzt am Schaufelhinterteil 14 und über die Saugseite 3 zum Schaufelvorderteil 13 geführt. Im dargestellten Fall hat das Schaufelvorderteil 13 ein etwa kreiszylindrisches Profil und 35 kann daher ohne weiteres mit dem für die Saugseite 3 bestimmten Fräser 7 gefräst werden. Der Schaufelvorderteil 13 kann

dabei im wesentlichen vollständig bis zum Übergang zur Druckseite 4 freigelegt werden.

Figur 4 zeigt eine Ansicht eines fertigen Turbinenschaufelprofils 2 senkrecht zur Hauptachse 1; <u>Figur 5</u> zeigt ein an
der Linie V-V in Figur 4 durch das <u>Schaufelprofil 2</u> gelegten
Querschnitt. Deutlich erkennbar sind die Hauptachse 1 sowie
die Saugseite 3 und die Druckseite 4.

Die Geometrie des erfindungsgemäßen Fräsens der Saugseite 3 10 geht hervor aus den Figuren 6 und 7, wobei Figur 6 eine Ansicht einer Konfiguration aus Fräser 7 und Werkstück 5 senkrecht zur Hauptachse 1 darstellt und Figur 7 eine Ansicht derselben Anordnung parallel zur Hauptachse 1 ist, wie durch die Linie VII-VII in Figur 6 angedeutet. Der Zusammenhang 15 zwischen den Figuren 6 und 7 ist auch in Figur 7 angedeutet durch die Linie VI-VI, welche die aus Figur 6 ersichtliche Ansicht der Anordnung wiedergibt. Gemäß den Figuren wird mittels eines zylindrischen und um die zugehörige Drehachse 6 rotierenden Frasers 7 die Saugseite 3 des Schaufelprofils 2 20 aus dem Werkstück 5 herausgefräst. Die Formgebung erfolgt dabei im wesentlichen mit etwa senkrecht zur Drehachse 6 ausgerichteten Schneidkanten 9, von denen vier dargestellt sind. Durch die Rotation des Frasers 7 definieren die Schneidkanten 9 eine kreisringförmige Stirnfläche 8 mit einem äußeren Rand 25 11 und einem inneren Rand 12. Der äußere Rand 11 ist dabei gegeben durch die von der Drehachse 6 abgewandten Enden der Schneidkanten 9, der innere Rand 12 durch die der Drehachse 6 zugewandten Enden der Schneidkanten 9. Zum Erhalt einer glatten Fläche ist die Stirnfläche 8 des Fräsers 7 bezüglich der 30 herzustellenden Saugseite 3 so auszurichten, daß sie an einer Kontaktlinie 10 die Saugseite 3 tangential berührt. Auf diese Weise kann über die Breite der Kontaktlinie 10 vermieden werden, daß der Fräsprozeß auf der Saugseite 3 Überstände zurückläßt. Um dies zu vermeiden ist es auch von Bedeutung, daß 35

die Kontaktlinie 10 vollständig innerhalb der Stirnfläche 8 verläuft und nicht vom inneren Rand 12 unterbrochen wird; in

35

diesem Fall wurde sich die mögliche Fräsbreite um die Hälfte verringern, da nur über jeweils durchgehende Stücke der Kontaktlinie 10 das gewünschte Ergebnis des Fräsens erzielt wird. Um die Kontaktlinie 10 möglichst breit zu machen, ist es vorteilhaft, sie derart zu legen, daß sie den inneren Rand 5 12 der Stirnfläche 8 etwa tangential berührt; dargestellt ist dies in Figur 6. Derart wird die Kontaktlinie 10 besonders breit, woraus sich unmittelbar eine besonders breite glatte Fråsbahn auf der Saugseite 3 ergibt. Da sich allerdings die Vorzüge des dargestellten Fräsverfahrens nicht auf der konve-10 xen Druckseite 4 realisieren lassen, ist ohnehin ein Absetzen des Fräsers 7 nach einer vollständigen Überquerung der Saugseite 3 erforderlich, so daß es sich zum Erzielen möglichst breiter Fräsbahnen empfiehlt, den Fräser etwa senkrecht zur Hauptachse l über die Saugseite 3 zu führen. Abschließend sei 15 bemerkt, daß der Deutlichkeit halber die Saugseite 3 in den Figuren 6 und 7 kreiszylindrisch dargestellt wurde; dies tut allerdings der Anwendbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre auf eine komplizierter geformte Saugseite 3, wie sie insbesondere aus Figur 5 hervorgeht, keinen Abbruch.

Aus den Figuren 8, 9 und 10 ist das erfindungsgemäße Fräsen der konkaven Druckseite 4 des Turbinenschaufelprofils 2 ersichtlich. Figur 8 zeigt eine Ansicht der Konfiguration aus dem Turbinenschaufelprofil 2 und dem zum Frasen der Drucksei-25 te 4 eingesetzten Fraser 15 senkrecht zur Hauptachse 1, Figur 9 einen Schnitt durch das aus Figur 8 ersichtliche Turbinenschaufelprofil 2 senkrecht zur Hauptachse 1, wie angedeutet durch die Linie IX-IX in Figur 8, und Figur 10 ein Turbinenschaufelprofil 2, auf dessen Druckseite 4 mehrere Frasbah-30 nen 19 angedeutet sind. Zunächst wird auf die Figuren 8 und 9 Bezug genommen. Figur 8 zeigt nicht nur das Turbinenschaufelprofil 2, sondern deutet die gesamte Turbinenschaufel 21 nebst Kopfteil 22 und Fußteil 23 an. Aus Figur 8 wird auch deutlich, daß das Turbinenschaufelprofil 2 bezüglich der Hauptachse 1 gerade ist. Zum Fräsen der Druckseite 4 ist der um die Drehachse 16 rotierende Fraser 15, der senkrecht zur

Drehachse 16 einen deutlich geringeren Radius hat als der aus Figur 9 erkennbare Krûmmungsradius der Druckseite 4, so angeordnet, daß die Drehachse 16 mit einer senkrecht zur Hauptachse 1 verlaufenden Ebene 17 (in Figur 8 als Linie angedeutet) einen spitzen Winkel bildet, und wird etwa entlang der . 5 Hauptachse 1 über die frasende Druckseite 4 geführt. Auf diese Weise erzeugt er Frasbahnen 19, die senkrecht zur Hauptachse 1 elliptische Querschnitte haben, wobei die großen Halbachsen der diese Querschnitte beschreibenden Ellipsen etwa parallel zur Druckseite 4 entlang der Kontaktlinie 20, auf 10 der die Fräsbahnen 19 mit der Druckseite 4 zusammenfallen, sind. Darüber hinaus ist vorteilhafterweise der Radius des Frasers 15 sowie der Winkel zwischen seiner Drehachse 16 und der Ebene 17 so gewählt, daß der Krümmungsradius der elliptischen Fräsbahn 19 auf der Kontaktlinie 20 übereinstimmt mit 15 dem Krümmungsradius der Druckseite 4 auf der Kontaktlinie 20. Derart wird erreicht, daß die verbleibenden Überstände 24 minimal sind, außerdem kann die gesamte Druckseite 4 mit relativ wenigen Fräsbahnen 19 vollständig erfaßt werden. Einzel-20 heiten hierzu ergeben sich aus der Figur 10, welche ebenfalls ein Querschnitt durch ein Turbinenschaufelprofil 2 senkrecht zur Hauptachse 1 ist. Die Druckseite 4 ist im dargestellten Fall kreiszylindrisch, so daß in jedem Punkt der Druckseite 4 der zugehörige Krümmungsradius gleich einem einzigen Wert, 25 nāmlich dem Radius 18 der Druckseite 4, der damit deren minimalem Krummungsradius entspricht, ist. Wie in Figur 10 angedeutet, ist die Druckseite 4 weitgehend vollständig zu fräsen, indem drei Frasbahnen 19, angedeutet durch Ellipsen, die einander teilweise überlappen, über die Druckseite 4 gelegt werden. Wie bereits erwähnt, muß jede Fräsbahn 19 auf der 30 Kontaktlinie 20, auf der sie mit der Druckseite 4 übereinstimmt, denselben Krūmmungsradius haben wie die Druckseite 4 selbst (Figur 10 ist in diesem Punkt als schematische Darstellung zu betrachten, für die nicht geltend gemacht wird, daß diese Forderung realisiert sei). Die auf der Druckseite 4 35 zwischen den Fräsbahnen 19 verbleibenden Überstände 24 sind in der Tat sehr gering, tatsächlich ist es möglich, durch geWO 95/09062 PCT/EP94/03112

15

eignete Bemessung des Fräsers 15 und der Zahl der Fräsbahnen 19, welche gleichwohl recht gering bleiben kann, Überstände 24 zu erzielen, die sich mit einfachen und in der Regel ohnehin zur Endbearbeitung notwendigen Schleif- oder Läppverfahren beseitigen lassen.

5

30

Der Einfachheit und Übersicht halber ist die Erfindung anhand der Zeichnung erläutert worden für die Herstellung eines entlang der Hauptachse geraden Turbinenschaufelprofils, also eines Turbinenschaufelprofils für eine Trommelschaufel. Mit 10 dieser Erläuterung ist selbstverständlich keinerlei Einschränkung des Schutzbegehrens, das sich selbstverständlich auch auf andere Turbinenschaufelprofile bezieht, verbunden! Insbesondere im Hinblick auf Turbinenschaufelprofile, die aus Scharen gerader Linien bestehen, ist eine Modifikation der 15 gegebenen Erläuterung nicht erforderlich, es ist lediglich festzuhalten, daß die Kontaktlinie, die die Anordnung der Stirnfläche des Fräsers auf der Saugseite bzw. der Fräsbahn auf der Druckseite des herzustellenden Turbinenschaufelprofils beschreibt, mit einer der geraden Linien, die das Turbi-20 nenschaufelprofil bilden, zusammenfallen sollte. Für andere Turbinenschaufelprofile sei nochmals auf die weiter oben gemachten Ausführungen zur Approximation jedweden Turbinenschaufelprofils mit Flächen, die gebildet sind aus geraden Linien, verwiesen. 25

Insgesamt ermöglicht die Erfindung ein besonders rationelles Fräsen von Turbinenschaufelprofilen; die Erfindung ist insbesondere geeignet zur Realisierung auf vier- oder fünfachsigen, numerisch gesteuerten Fräsmaschinen.

Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Frasen eines entlang einer Hauptachse (1) gestreckten Turbinenschaufelprofils (2) mit einer konvexen Saugseite (3) und einer konkaven Druckseite (4) aus einem 5 Werkstück (5), wobei die Saugseite (3) mittels eines um eine zugehörige Drehachse (6) rotierenden zugehörigen Fräsers (7) gefräst wird, welcher Fräser (7) eine kreisringförmige, ebene Stirnfläche (8) hat, die definiert ist durch eine rotierende Anordnung mit zumindest einer Schneidkante (9), wobei der Fraser (7) und das Werkstück (5) etwa senkrecht zur Hauptachse (1) gegeneinander bewegt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Schneidkante (9) in der Stirnfläche (8) liegt sowie die Stirnfläche (8) tangential zu der zu fräsenden Saugseite (3) 15 ausgerichtet ist und die Saugseite (3) an einer in spitzem Winkel zu der Hauptachse (1) ausgerichteten Kontaktlinie (10) berührt.
- 20 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Stirnfläche (8) einen äußeren Rand (11) und einen inneren Rand (12) aufweist und wobei die Kontaktlinie (10) eine zwischen zwei Punkten des äußeren Randes (11) gezogene, vollständig innerhalb der Stirnfläche (8) liegende Sehne ist.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die Kontaktlinie (10) etwa tangential zu dem inneren Rand (12) verläuft.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei 30 das Turbinenschaufelprofil (2) zwischen der Saugseite (3) und der Druckseite (4) konvexe Übergangszonen (13, 14) aufweist, welche zusammen mit der Saugseite (3) gefräst werden.
- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Saugseite (3) aus einer Schar gerader Linien gebildet ist, deren jede in spitzem Winkel zur Hauptachse (1) ausge-

WO 95/09062 PCT/EP94/03112

richtet ist, und bei dem die Kontaktlinie (10) stets auf einer der geraden Linien liegt.

- 6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem alle geraden Linien parallel zur Hauptachse (1) ausgerichtet sind. 5
- 7. Verfahren zum Fräsen eines entlang einer Hauptachse (1) gestreckten Turbinenschaufelprofils (2) mit einer konvexen Saugseite (3) und einer konkaven Druckseite (4) aus einem Werkstück (5), insbesondere nach einem der vorhergehenden An-10 sprūche, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckseite (4) gefräst wird mittels eines zugehörigen Frāsers (15), der um eine zugehörige Drehachse (16) rotiert, welche eine Ebene (17) senkrecht zur Hauptachse (1) in einem spitzen Winkel schneidet, wobei das Werkstück (5) und der Fråser (15) in spitzem Winkel zu der Hauptachse (1) relativ zueinander bewegt werden.
- 8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Druckseite (4) einen minimalen Krümmungsradius (18) hat und der Radius des 20 Fråsers (15) zum Fråsen der Druckseite (4) kleiner als der minimale Krūmmungsradius (18) ist.


15

- 9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem mit dem Fraser (15) auf der Druckseite (4) eine Frasbahn (19) erzeugt wird, welche 25 die Druckseite (4) auf einer Kontaktlinie (20) berührt und welche auf der Kontaktlinie (20) einen Krümmungsradius hat, der im wesentlichen gleich dem Krümmungsradius (18) der Druckseite (4) auf der Kontaktlinie (20) ist. 30
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, bei dem die Druckseite (4) gefräst wird, indem mit dem Fräser (15) mehrere Fräsbahnen (19), insbesondere höchstens fünf Fräsbahnen (19), erzeugt werden, welche einander teilweise überlappen.
 - 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, bei dem die Druckseite (4) aus einer Schar gerader Linien gebildet ist,

deren jede in spitzem Winkel zu der Hauptachse (1) ausgerichtet ist, und bei dem der Fräser (15) stets entlang einer der geraden Linien bewegt wird.

5 12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem alle geraden Linien parallel zur Hauptachse (1) ausgerichtet sind.









FIG 2



2/5




FIG 4




FIG 5

3/5




FIG 6




FIG 7






FIG 8




FIG 9




FIG 10

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 B23C3/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 B23C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE,A,25 44 612 (LENINGRADSKOE) 22 April 1976	1
A	cited in the application see column 6, line 20 - line 31; figures 1-14	4-11
Y	DE,A,23 52 539 (MANUFACTURE DE VILEBREQUINS DE LORETTE MAVILOR) 2 May 1974 see page 7, last paragraph - page 8, line 4; figure 2	1
A	US,A,2 726 578 (CREEK) 13 December 1955 see figures 6,7	·
A	CH,A,661 678 (STARRFRÄSMASCHINEN) 14 August 1987	
	-/	

X Patent family members are listed in annex.

- * Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- 'E' earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- 'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

Date of mailing of the international search report

30 December 1994

17.01.95

Authorized officer

والمنطقة فقير القائمة المعتر بيند

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bogaert, F

C.(Continu	Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
1	GB,A,1 493 236 (OSOBOE) 30 November 1977				
		·			
		: :			
		: 			
	·				
	·				
		•			

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
DE-A-2544612	22-04-76	CH-A- FR-A,B US-A-	612369 2287962 4031809	31-07-79 14-05-76 28-06-77	
DE-A-2352539	02-05-74	FR-A- GB-A-	2250303 1410568	30-05-75 15-10-75	
US-A-2726578		CH-A- DE-B- GB-A-	332576 1012506 724340		
CH-A-661678	14-08-87	NONE			
GB-A-1493236	30-11-77	NONE			

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 B23C3/18

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 B23C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE,A,25 44 612 (LENINGRADSKOE) 22. April 1976	1
A .	in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 6, Zeile 20 - Zeile 31; Abbildungen 1-14	4-11
Y :	DE,A,23 52 539 (MANUFACTURE DE VILEBREQUINS DE LORETTE MAVILOR) 2. Mai 1974	<u>1</u> ·
	siehe Seite 7, letzter Absatz - Seite 8, Zeile 4; Abbildung 2	
A .	US,A,2 726 578 (CREEK) 13. Dezember 1955 siehe Abbildungen 6,7	
A	CH,A,661 678 (STARRFRÄSMASCHINEN) 14. August 1987	

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
---	---

Siehe Anhang Patentfamilie

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

- Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theone angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

 werden, wenn die veröffentlichung mit einer oder internet Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebra diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

1 7. 01. 95

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde

30. Dezember 1994

Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bogaert, F

		PCT/EP 94/03112		
C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
ategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile Betr. Anspruch Nr.		
	GB,A,1 493 236 (OSOBOE) 30. November 1977			
	, ;			
	·			
		·		

PCT/EP 94/03112

	T				
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Mitglied(er) der Veröffentlichung Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung	
DE-A-2544612	22-04-76	CH-A- FR-A,B US-A-	612369 2287962 4031809	31-07-79 14-05-76 28-06-77	
DE-A-2352539	02-05-74	FR-A- GB-A-	2250303 1410568	30-05-75 15-10-75	
US-A-2726578		CH-A- DE-B- GB-A-	332576 1012506 724340		
CH-A-661678	14-08-87	KEINE			
GB-A-1493236	30-11-77	KEINE			

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.